

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

0929030981/B210230903 ORLANDO XTR
S3 NM HI-VIS LOW

Gyártó	BENNON Group a. s.. Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, Cseh Köztársaság
Cégjegyzékszám	28322908
Közösségi adószám	CZ28322908
Kiadja a termékmintára vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot	biztonsági lábbeli, ragasztott
Kategória	S3 SRC HRO

Rendeltetése

lábak sérülés elleni védelme, mely sérülések baleset következményeként azokon a munkaterületeken fordulhatnak elő, mely munkaterületekre az EN ISO 20345:2011 szabvány vonatkozik. A lábbeli megfelel az S3 kategória követelményeinek, alábbiak szerint: zárt sarokrész, antisztatikus tulajdonságok, energiaelnyelő sarokrész, víz behatolása és felszívódása, cipőtalp designnal, SRC szerinti csúszásgátló tulajdonságok, talpátszúrás elleni védelem, kontakthőnek ellenálló.

A gyártó kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy

a megnevezett egyéni védőeszköz, a fentiekben megnevezett rendeltetés céljára történő használat esetén biztonságos, illetve hogy a gyártó minden olyan intézkedést megtett, mely biztosítja, hogy a forgalomba hozott termék megfelel a műszaki dokumentációnak, az Európai Parlament és Tanács (EU) egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívüli helyezéséről szóló 2016/425 rendelet (2016. március 09.) szerinti biztonsági- és egészségvédelmi követelményeinek, továbbá az EN ISO 20345:2011 harmonizált műszaki szabvány követelményeinek, az S3 SRC HRO termék.

Azonos

azzal az egyéni védőeszközzel, amely a 00004/111/1/2022. számú típus új vizsgálatára vonatkozó, 2022.01.24-én kelt EU tanúsítvány, illetve a 2022.01.24-én kelt 004/22. számú - 2369: VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Szlovákia - notifikált személy által kiadott záró jegyzőkönyv tárgya.

A megfelelőség kiértékelése

az Európai Parlament és Tanács (EU) egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívüli helyezéséről szóló 2016/425 rendelet (2016. március 09.) IV. fejezet, 19. cikk, (b) bekezdésében specifikált eljárás, illetve az V. mellékletben specifikált EU típusú vizsgálat (B modul), továbbá a VI. mellékletben specifikált - gyártási folyamat belső ellenőrzésén alapuló - típusú vizsgálat (C modul) szerint történt.

